<DS51B/RSサンプルソフト>

取扱説明書

岩崎通信機株式会社 第3版 2018/11/14

1. 概 要

オシロDS-51**BまたはDS-51**(以後、DS) をリモート(RS)で制御して、次のこと を行います。

- (1) 波形の転送と表示
 - ・DSから波形をPCに転送して、表示します。
- (2) 波形データのcsvファイル格納
 - 表示された波形データをcsv形式で、PCのファイルに格納します。
- (3) 波形画面の格納
 - 表示された波形画面を、pngイメージで、PCのファイルに格納します。
- (4) コマンドの送受信

2. 機器構成

- a. PC:IBM PC/AT互換機、OSはWindows10/8.1/7/XP(SP3以上) (*3)
- b. オシロスコープ

岩 通 計 測(株) : DS-51**B、DS-51**

インタフェース: RS232C または

USB-RS変換 (SC-525) アダプタの場合、クロス変換アダプタを使用します。 ケーブル:ストレート


- 3. インストール
 - 3.1 新規の場合

DS51RSSample(Ver*.**).msiをクリックして下さい。 以下、ウイザードに従って下さい。

- 3.2 バージョンアップの場合
 - (1) DS51RSSample(Ver*.**).msi をクリックして下さい。 <削除>を選んでください
 - (2) DS51RSSample(Ver*.**).msi を、再度、クリックして下さい。 以下、ウイザードに従って下さい。
- 3.3 デフォルトフォルダ
 - (1) プログラムフォルダ インストール時の指定によります。

4. 外観

色、デザインは断りなく、変更することがあります。



5. PCと DSの 設 定

a. PCの COM番号の検索

<コントロールパネル>:<システム>:<ハードウェア>:<デバイスマネージャ>:<ポート>: COM1~COM10 のポートを選択して下さい。

ポート11以上の場合、10以下に変更してください。

b . DS側 設 定

ボーレート: 9600bps

データビット:8

ストップビット:1

パリティ:なし

6. 実行

(1) < すべてのプログラム> : < DS51RSSample> : < DM51_RS_Sample.exe へのショートカット> を選んで下さい。

(2) < 装置 >

- a . < COM> ポート $(COM1\sim 10)$ を選択してください。
- b. <ボーレート>を選択してください。

(3) < 波形転送>

クリックすると、DSをSTOPして、PCに波形を転送して、表示します。

< 備 考 >

- ・最後まで取り込み終わっていない波形(ロールモードの取り込み途中でストップ)、ストップして水平軸をずらした波形で「波形転送」ボタンを押さないでください。
- ・反転波形は、反転前の波形で表示されます。

(4) < 波形データ格納>

クリックして、格納するファイルを選択してください。 < C:\Program Files>フォルダは選択しないで下さい。 OKすると、格納されます。

< 換 算 式 >

電圧値 = $(125 - バイナリ値)/25 \times V/div - V/offset$ (バイナリ値 = $0(5div) \sim 250(-5div)$)

<サンプル>

Time(s), Ch1 data, Ch2 data


- -0.0003 , -1.52 , 3.08
- -0.000299 , 4.16 , 3.08
- -0.000298 , 4.12 , 3.08
- -0.000297 , 4.08 , -0.72
- -0.000296 , 4.08 , -0.8
- -0.000295 ,-1.6 ,-0.72
- $\hbox{-0.000294} \ , \hbox{-1.6} \ , \hbox{-0.72}$
- $\hbox{-0.000293} \ \ \hbox{,-1.52} \ \ \hbox{,-0.76}$
- $-\,0\,.\,\,0\,0\,0\,2\,9\,2\quad\text{, }-1\,.\,\,5\,2\quad\text{, }-0\,.\,\,7\,2$
- $\hbox{-0.000291} \ , \hbox{-1.48} \ , \ 3.16$

.

(5) < 波形画面転送>

クリックして、格納するファイルを選択してください。 < C:\Program Files>フォルダは選択しないで下さい。 OKすると、pngイメージで格納されます。

<サンプル>



(6) < コマンドの送受信>

- a. <送信>欄に送信コマンドを設定して、 < Enter>して下さい。
- b. < ? コマンド>の場合、DSの応答データを<受信>欄に表示します。

<保証と免責事項>

- (a) 本ソフトのコピー権はすべて、岩通計測株式会社が所有します。
- (b) 本ソフト使用による被害、損害は一切責任を負いません。弊社ソフトのバグと思われるものについても、同様免責とします。

以上