

Viewgo(DS-5300/5500/5500A)用 LabView Vi 説明書

2011/7/4

2012/4/25

2013/7/30

岩通計測株式会社

更新履歴

- Viewgo_Sample2.vi DS-5500/5300/5500A 用 波形転送サンプルソフト
- Trans_Screen_Sample.vi DS-5500/5300/5500A 用 画面格納サンプルソフト


1. 使用条件

- オシロスコープ機種：岩通計測製 DS-5300/DS-5500/DS-5500A
- 確認 PC/OS：IBM PC/AT 互換機、マイクロソフト Windows XP(SP3 以上)
LabView6.0 がインストールされていること。
- PC インタフェース：TCP/IP
- LabView バージョン：以下の VI は LabView(Ver6.0)でテストしました。
標準の TCP/IP ドライバを使用しました。
- フォルダの内容
 - ¥Viewgo_LV(Ver3.00)¥Trans_Wave フォルダ
Viewgo_Sample2.lib：波形転送 vi の lib
¥Installer：波形転送サンプルソフトの実行形式収納
 - ¥Viewgo_LV(Ver3.00)¥Trans_Screen フォルダ
Trans_Screen.lib：画面格納 vi の lib
¥Installer/¥Data：画面格納サンプルソフトの実行形式収納
- 上位 LabView バージョンでの動作
LabView 供給元ナショナルインスツルメンツ社が保証する条件と同じとします。

2. Lib ファイルの構成

(1) Viewgo_Sample2.lib の構成


Viewgo_Sample2.lib は次の vi からなります。



参照方法を次に示します。

- a. Viewgo_Sample2.lib をダブルクリックして下さい。
- b. 参照したい vi をダブルクリックして下さい。

(2) Trans_Screen_Sample.lib の構成



3. サンプルソフト

3.1 波形転送サンプルソフト Viewgo_Sample2

(1) 機能

- DS の波形を繰り返し取り込んで、波形表示します。
DS5500(5500A)の場合に、条件が合えば、高速転送もできます。
高速転送の条件は、本体取扱説明書によります。
- 波形イメージは、オシロイメージとスケール波形で表示します。
スケール波形は、指定された 1 ch のみです。
- 設定の制限
 - a. トリガモードは **SINGLE** にされます。
 - b. ロールモードはオフにして下さい。
 - c. 波形の反転はオフにして下さい。
- 次のサブ vi を使用するためのサンプルです。
 - a. TCP/IP コマンド送信
 - b. TCP/IP 文字列受信
 - c. TCP/IP コマンド送受信
 - d. 全 Ch 数を取得する
 - e. Ch の v/div と v/オフセットを取得する
 - f. 任意 ch のバイナリ波形を取得する
 - g. 任意 ch のスケールリング波形を取得する

(2) インストール

- a. ¥Viewgo_LV(Ver3.00)¥Trans_Wave¥Installer¥Setup.exe をクリックして下さい。
- b. スタート→すべてのプログラム→Viewgo_Sample→Viewgo_Sample2 を選択して下さい。
- c. 立ち上げ時の画面です。

<Viewgo I / IIのサンプルvi>

a. インタフェース:TCP/IP

b. 機能

- (a)全chの波形をバイナリで取り込んでオンロイメージで表示する。
- (b)指定CHのスケーリング波形を表示する。
- (c)VIIの場合、高速転送もできる。
- (d)トリガモードは全て、SINGLEで行う。

TCP/IPアドレス

*IDN(読取り)


172.25.1.2

読取りリミタ:LF固定

波形グラフ(オンロイメージ)

フロント0

全CH数 0



実際のデータ長 500000

Δt (sec) 0

CH1 0.00 v/32

CH1 vオフセット 0.00

STOP

高速転送

0.00 0.00

0.00 0.00


CH

1

スケーリング波形表示

フロント0

有効




波形表示ch




1

0.00 0.00

0.00 0.00


(3) 操作



- a. TCP/IP のアドレスのみを設定してください。
- b.  をクリックして、run して下さい。
- c.  をクリックすると、STOP します。
- d. Run 中に、スケーリング波形の  をクリックして、ランプが付けば、指定 CH のスケーリング波形が同時に表示されます。
スケーリング波形表示の<CH>は随時変更できます。

(4) 波形のカーソル操作

グラフ属性は、グラフを右クリックして、<項目表示>で設定して下さい。
その他は、以下の操作で行います。



3.2 画面格納サンプルソフト Trans_Screen_Sample

(1) 機能

Viewgo 画面を指定形式(PNG または BMP)でファイルに一旦格納して、そのあとでそれを開いて表示します。

■ DSO : 岩通計測 DS5500/DS5300/DS5500A

■ インタフェース : TCP/IP

■ 入力パラメタ

- a. DSO TCP/IP アドレス(V4)
- b. 転送形式 : "BMP", "PNG"

■ 出力パラメタ


- a. 選択された画面格納パス

■ 次のサブ vi を使用しています。


- a. Text_Send.vi : TCP/IP コマンド送信。
- b. Text_Rec.vi : TCP/IP 文字列受信。
- c. Trans_Screen.vi : Viewgo 画面格納。


(2) インストール


- a. ¥ Trans_Screen¥Installer¥Setup.exe をクリックして下さい。インストールすると実行を開始します。
- b. スタート→すべてのプログラム→Viewgo_Sample→Trans_Screen_Sample を選択して下さい。
- c. 立ち上げ時の画面です。



(3) 操作



- a. V/IP アドレスを設定して下さい。
- b.  をクリックして、run して下さい。
- c. 画面格納ファイルを選択して下さい。
- d. オシロの画面が d. のファイルに格納されて表示されます。



4. Text_Send.vi

(1) 機能

サブ文字列(コマンド)にLFをつ付けて送信します。

標準TCP/IP ドライバを使用しています。

以下同様です。

(2) パラメータ




5. Text_Rec.vi

(1) 機能

? コマンドの応答を取得します。

(2) パラメータ



6. Send_Rec.vi

(1) 機能

コマンドを送信して、?コマンドの場合、応答を取得します。

(2) パラメータ




7. Get_Total_Ch.vi

(1) 機能

全 Ch 番号を取得します。

(2) パラメータ




8. Get_vdiv_voffset.vi

(1) 機能

指定 Ch の v/div と v オフセット
を取得します。

(2) パラメータ



9. Trans_Wave_Byte.vi

(1) 機能

任意 ch のバイナリ波形を取得します。

(2) パラメータ




10. Trans_Wave_Scaled.vi

(1) 機能

任意 ch のスケールリング波形を取得します。

(2) パラメータ



1 1. Trans_Screen.vi(画面転送格納)

(1) 機能

Viewgo の画面を転送してファイルに格納します。

但し、本 vi 使用の前に、TCP Open Connection.vi で、Viewgo とコネク特しておいて下さい。

- ・プリアンブル受信までのタイムアウト：60 秒
- ・データ転送のタイムアウト：なし

標準 TCP/IP ドライバを使用しています。

(2) パラメータ

■入力パラメータ

- TCP 接続 ID(コネク特された装置の ID)
- 転送フォーマット："BMP","PNG"
- 入力パス：画面格納パス
- エラーステータス

■出力パラメータ

- TCP 接続 ID
- 出力パス：選択された画面格納パス
- エラーステータス

TCP接続ID 2 	TCP接続ID 
転送フォーマット <input type="text"/>	
入力パス <input type="text"/> 	出力パス <input type="text"/>
エラー入力(エラーなし) ステータス <input checked="" type="checkbox"/> コード 0 ソース <input type="text"/>	エラー出力 ステータス <input checked="" type="checkbox"/> コード 0 ソース <input type="text"/>

以 上